



Pôdorys krovu - starý stav

POZNÁMKA

- Samostatný pôvodný krov nebolo možné zamerať. Podľa statického posúdenia až po odstránení pôvodnej krytiny bude jasnejší spôsob usporiadania uloženia a prierezy všetkých prvkov a presnejšie sa určí aj rozsah a príčina zatekania strechy a navrhne účinný spôsob sanácie
- Krov pozostáva z roštovo usporiadaných drevených trámov rozmiestnených rovnobežne nad celým pôdorysom Na to je priamo uložená strešná krytina z trapézového pozinkovaného plechu, ktorý je miestami už poškodený a nefunkčný

Zodp. projektant :	Veronika Csizmadiová	ATELIÉR URBEKO s.r.o Prešov Konštantínova ul. č.3, Prešov 08001 t.č. 051/7722071, m: 0905 / 371634
Autor, vypracoval:	Veronika Csizmadiová	
Investor :	Obec Vyšná Myšľa	
Miesto stavby :	Vyšná Myšľa	
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ŠATNÍ NA FUTBALOVOM IHRISKU VYŠNÁ MYŠĽA		Formát: 3 A4
		Dátum: 06/2019
		Stupeň: DSP
Obsah výkresu : Pôdorys krovu - starý stav		Mierka M 1:50
		Č. výkresu 3